

Istituto Comprensivo "L. Spallanzani" di Mestre - VE	VALUTAZIONE DEI RISCHI DEI LUOGHI DI LAVORO	VR LL
		rev. 12 del 28/11/19
		Pagina 1

***Istituto Comprensivo***  
***“LAZZARO SPALLANZANI”***

*Via Cima d'Asta, 8 - 30174 Venezia*  
*C.F. 90164420276 - tel. 041 877 7070 - fax 041/614007*

*e-mail veic875005@istruzione.it - PEC veic875005@pec.istruzione.it*

## Estratto Valutazione dei rischi dei luoghi di lavoro

*Mestre, 28/11/2019*

*Il Responsabile del S.P.P.*  
*Ing. Adriano Mantoan*

*Il Dirigente Scolastico*  
*Dott.ssa Michela Michieletto*



Istituto Comprensivo "L. Spallanzani" di Mestre - VE	<b>VALUTAZIONE RISCHI NEI LUOGHI DI LAVORO</b>		VR LL
			rev. 12 del 28/11/19

**Scuola Secondaria di 1° "L. Spallanzani" di Mestre**

COMPETENZA	A.C. = Amministrazione Comunale	D.S. = Dirigente Scolastico
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	L = Lieve R ≤ 2	B = Basso 3 ≤ R ≤ 4
	M = Medio 5 ≤ R ≤ 8	A = Alto R ≥ 9

n.	Luogo	Rilevazione	Rischio	Valut. rischio	Intervento	Priorità	competenza
1	Aula Magna	La porta si apre con difficoltà ed è arrugginita nella parte bassa. Togliere la lavagna davanti alla porta	Strutturale	L	Far eseguire la manutenzione del serramento.	P.	A.C.
2	Uffici e ufficio del dirigente	Cavi elettrici lasciati a pavimento	Elettrocuzione, incendio	L	Applicare delle fascette per tenere i cavi a raccolti.	P.	A.C.
3	Spogliatoio femminile palestra.	Ci sono panche con appendi abiti non ancorate a parete.	Ribaltamento, caduta.	L	Fissare a muro le panche.	P.	A.C.
4	Aule con LIM o video touch	Cavi svolazzanti e non ancorati	Elettrocuzione, incendio	L	Applicare delle fascette per tenere i cavi raccolti e fissati a muro e/o a pavimento.	P.	A.C.
5	Locale piano terra con accesso alla fine usato come archivio	Usato come archivio.	Incendio	B	Richiedere all'ente locale di predisporre gli interventi necessari per la messa in sicurezza quali installare un estintore, applicare una porta e relative strutture del tipo REI, installare di impianto di spegnimento automatico ecc.	P.	A.C.

Istituto Comprensivo "L. Spallanzani" di Mestre - VE	<b>VALUTAZIONE RISCHI NEI LUOGHI DI LAVORO</b>	
	VR LL	rev. 12 del 28/11/19

### Scuola Secondaria di 1° "G. Bellini" di Mestre

COMPETENZA	A.C. = Amministrazione Comunale	D.S. = Dirigente Scolastico
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	L = Lieve R ≤ 2	B = Basso 3 ≤ R ≤ 4
		M = Medio 5 ≤ R ≤ 8
		A = Alto R ≥ 9

n.	Luogo	Rilevazione	Rischio	Valut. rischio	Intervento	Priorità	competenza
1	Sala Insegnanti e aule ala Sud	I serramenti sono taglienti.	Taglio, impatto, microclima.	B	Prevedere la sostituzione dei serramenti con aperture a vasistas.	P.	A.C.
2	Corridoio piano primo	Tubazione impianto di riscaldamento con parti appuntite	Ferimento, taglio	L	Realizzare la protezione delle parti a vista.	P.	A.C.
3	Aule con LIM	Collegamento elettrico	Elettrocuzione, incendio	L	Applicare delle fascette per tenere i cavi a raccogli e fissati a muro o a pavimento	P.	A.C.
4	Segnaletica vie di fuga	Aggiornare la segnaletica con la nuova scala di emergenza lato sud	Incendio	L	Applicare i cartelli che indicano il corretto percorso	P.	A.C.
5	Scala esterna di emergenza	La scala di emergenza ha l'ultima rampa rivolta verso la parete della scuola ed è posta a ridosso di un albero che riduce la visibilità e con rami ad altezza della testa.	Incendio	L	Applicare segnaletica aggiuntiva che indichi il percorso da fare e potare alberi	P.	A.C.



Istituto Comprensivo "L. Spallanzani" di Mestre - VE	VALUTAZIONE RISCHI NEI LUOGHI DI LAVORO	VR LL
		rev. 12 del 28/11/19

### Scuola Primaria "J. Tintoretto" di Mestre

COMPETENZA	A.C. = Amministrazione Comunale	D.S. = Dirigente Scolastico
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	L = Lieve R ≤ 2	M = Medio 5 ≤ R ≤ 8 A = Alto R ≥ 9

n.	Luogo	Rilevazione	Rischio	Valut. rischio	Intervento	Priorità	competenza
1	Corridoi	L'apertura delle porte riduce sensibilmente la larghezza del corridoio.	Urto, Gestione emergenze	B	Applicare segnaletica a pavimento dell'ingombro delle porte.	N.P.	A.C.
2	Aule	Hanno le lavagne con piedestallo	Caduta, inciampo	L	Programmare la sostituzione delle lavagne a piedistallo.	P.	A.C.
3	Porte accesso mensa	Le porte si urtano una con l'altra.	Urto, ferimento	L	Invertire il senso di apertura o togliere una delle due ante, se possibile.	P.	A.C.
4	Zona antistante le scale al piano primo	Sfarinamento dal soffitto.	Microclima -biologico	B	Eseguire la manutenzione del soffitto.	P.	A.C.
5	Scala esterna alla palestra	Sono presenti nei bordi della parti taglienti nella parte bassa della scala.	Taglio.	L	Richiedere l'applicazione delle protezioni.	P.	A.C.
6	Porte di emergenza palestra lato est - si aprono direttamente sui gradini.	Serve rampa prima dell'inizio dei gradini.	Incendio, gestione emergenza.	L	Richiedere l'applicazione di una rampa con pianerottolo prima dei gradini.	L.	A.C.
7	Bagno piano primo	Porte rotte, orinatoi da eliminare	Ferimento, ergonomico, igienico	L	Riparare le porte ed eliminare gli orinatoi	L.	A.C.
8	Corridolo	Mancano i copri termo.	Incendio e gestione emergenze.	L	Installare i copritermo.	P.	A.C.
9	Gradinata ingresso	Mancano o sono usurate le fascette antiscivolo	Scivolamento caduta	L	Sostituire le fascette antiscivolo	P.	A.C.
10	Bagno disabili	Non sono riscaldati è hanno la porta del bagno disabile che non si chiude.	Microclima	L	Integrare i corpi scaldanti e riparare la porta del bagno disabile	P.	A.C.
11	Lavatoio bagni	Rubinetti troppi alti e pericolosi per i bambini	Ferimento, scivolamento, urto	B	Applicare rubinetteria a misura di utente	P.	A.C.
12	Palestra	C'è un gradino sulla porta di emergenza lato est palestra	Incendio, caduta	B	Applicare un pianerottolo prima dei gradini nell'uscita di emergenza	P.	A.C.

Istituto Comprensivo "L. Spallanzani" di Mestre - VE	VR LL rev. 12 del 28/11/19
--	-------------------------------

**Scuola Primaria "S. M. GORETTI" di Mestre**

COMPETENZA	A.C. = Amministrazione Comunale	D.S. = Dirigente Scolastico
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	L = Lieve R ≤ 2	B = Basso 3 ≤ R ≤ 4
	M = Medio 5 ≤ R ≤ 8	A = Alto R ≥ 9

n.	Luogo	Rilevazione	Rischio	Valut. rischio	Intervento	Priorità	competenza
1	Giardino esterno	Nello spazio esterno ad Ovest sono presenti molti dislivelli, radici, pozzetti.	Inciampo e caduta	B	Livellare il terreno in modo tale da eliminare i dislivelli e il possibile rischio di inciampo sulle radici. Già avvenuto un infortunio. Mettere cartello radici affioranti.	P.	A.C.
2	Atrio e rampe di collegamento tra i piani	Presenza di sporgenze e spigoli	Ferimento, urto	L	Proteggere gli spigoli dei parapetti delle rampe e quelli presenti nell'atrio.	P.	A.C.
3	Porte REI su spogliatoio palestra, porte vicino ai bagni, porta aula 16	Se aperte entrambe si toccano.	Urto, ferimento, Gestione emergenze	B	Richiedere la modifica del senso di apertura di alcune porte per evitare il loro scontro se aperte contemporaneamente. Applicare dei cartelli di segnalazione del pericolo.	P.	A.C.
4	Corridoio che porta in palestra	C'è un gradino non segnalato.	Inciampo e caduta	B	Richiedere una rampa di raccordo. Nel frattempo applicare delle strisce gialle e nere a ridosso del gradino.	P.	A.C.
5	Palestra	Parquet con listelli staccati.	Strutturale - inciampo - caduta	M	Richiedere la riparazione della pavimentazione o la sua integrale sostituzione.	U.	A.C.
6	Bagni	Cassette wc non funzionanti.	Strutturale	L	Garantire la manutenzione dei servizi igienici	P.	A.C.
7	Maniglie delle porte aule bagni piano primo	Non funzionano o sono rotte	Ferimento, ergonomico	L	Richiedere all'ente locale la manutenzione	P.	A.C.
8	Mensa LATO SUD	Mancano tende o veneziane oscuranti	Illuminazione e microclima	L	Richiedere o programmare l'acquisto delle tende a norma.	P.	A.C.
9	Cassette bagni	Molte non funzionano	Igienico, ferimento	L	Richiedere all'ente locale la manutenzione	P.	A.C.
10	Cassetta idranti su rampa e ascensore e vano tecnico dietro l'ascensore.	Parti sporgenti e spigolose	Ferimento	B	Applicare delle protezioni sul sola cassetta dell'estintore.	P.	A.C.
11	Cavi sul lim	Raccogliere i cavi	Elettrocuzione, incendio	L	Applicare delle fascette per tenere i cavi raccolti e fissati a muro e/o a pavimento.	P.	A.C.
12	Vetrata esterna zona ingresso lato ovest	Fessura quasi a tutta altezza del vetro	Taglio, ferimento	L	Riparare o sostituire l'elemento verticale in vetro.	P.	A.C.



Istituto Comprensivo "L. Spallanzani" di Mestre - VE	<b>VALUTAZIONE RISCHI NEI LUOGHI DI LAVORO</b>		VR LL
			rev. 12 del 28/11/19

**Scuola Infanzia "Margotti" di Mestre**

COMPETENZA	A.C. = Amministrazione Comunale	D.S. = Dirigente Scolastico
VALUTAZIONE DEL RISCHIO:	L = Lieve R ≤ 2	B = Basso 3 ≤ R ≤ 4
		M = Medio 5 ≤ R ≤ 8
		A = Alto R ≥ 9

n.	Luogo	Rilevazione	Rischio	Valut. rischio	Intervento	Priorità	competenza
1	Finestre	Le maniglie sono difficili da azionare.	Microclima, Urto, taglio	L	Richiedere la manutenzione straordinaria dei serramenti.	P.	A.C.
2	Mensa e corridoio mensa	Infiltrazione probabilmente per le foglie che chiudono gli scarichi.	Scivolamento caduta	L	Acquistare i tappeti antiscivolo.	P.	A.C.
3	Aula lato ovest	Tapparelle rotte.	Scivolamento caduta	L	Richiedere l'intervento del Comune	P.	A.C.

Istituto Comprensivo "L. Spallanzani" di Mestre - VE	VR LL
	rev. 12 del 28/11/19

## VALUTAZIONE RISCHI NEI LUOGHI DI LAVORO

### Scuola Primaria "QUADRIFOGLIO" di Mestre

COMPETENZA	A.C. = Amministrazione Comunale	D.S. = Dirigente Scolastico
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	L = Lieve R ≤ 2	B = Basso 3 ≤ R ≤ 4 M = Medio 5 ≤ R ≤ 8 A = Alto R ≥ 9

n.	Luogo	Rilevazione	Rischio	Valut. rischio	Intervento	Priorità	competenza
1	Aule e mensa	Ci sono problemi di acustica all'interno delle aule e in mensa	Stress, ipoacusia	L	Programmare un intervento di abbattimento del livello di rumore	P.	A.C.
2	Giardino	Ci sono pozzetti non in quota con presenza di buche	Caduta, inciampo	L	Livellare il terreno	P.	A.C.

